

MÁQUINAS DE SOLDAR

SEMI-AUTOMÁTICA MIG/MAG



Tensão de alimentação (V): 3x400

Frequência (Hz): 50/60

Corrente primária max. MMA/TIG (A): 24/14

Tensão de vazio (V): 16.5-37

Regulação de corrente (A): 25-230

Factor de marcha (60% A): 35% 230

Factor de marcha t=40°C 10 min (60% A): 180

Factor de marcha t=40°C 10 min (100% A): 130

Diâmetro de fio (mm): 0.6-1.0

Posições de regulação: 10

Grau de protecção: IP 21

Classe de isolamento : H

Peso (Kg): 65

Dimensões (cm): 75x37x77

Disponível em diferentes capacidades.

Todos os modelos se encontram em conformidade com as normas da CE.